

Anpassungen & Änderungen

DATA UPDATE

Partnumber	Manufacturer	Model	Body type	Year	Remarks
BW031B1/D1	BMW	X7 (G07)	SUV	03/2019-07/2022	Eingeschränkte Verwendung
DA007DH	Dacia	Duster	SUV	04/2010-12/2013	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
DA024BH	Dacia	Sandero III	Fliessheck	01/2021-	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch DA025BH
DA024BH	Dacia	Sandero Stepway	Fliessheck	01/2021-	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch DA025BH
DU009BL	Daihatsu	Cuore VI	Fliessheck	04/2003-07/2007	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
FR019BL	Ford	Tourneo Connect	Kastenwagen	01/2002-12/2013	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
FR019BL	Ford	Transit Connect	Kastenwagen	01/2002-12/2013	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
HN180DL	Honda	Civic VII	Fliessheck	10/200-12/2005	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
HY123BX	Hyundai	Ioniq	Fliessheck	10/2016-	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch KI132BX
HY123BX	Hyundai	Ioniq Plug In Hybrid	Fliessheck	07/2017-	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch KI132BX
HY123BX	Hyundai	Kona	Fliessheck	11/2017-	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch KI132BX
HY123BX	Hyundai	Kona Electric	Fliessheck	09/2018-	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch KI132BX
HY153B1/D1	Kia	XCeed	Fliessheck	09/2022	Integration in bestehenden E-Satz
HY170BH/DH	Hyundai	Staria	Kastenwagen	01/2022	Neu im Programm
KI132BX/DX	Kia	XCeed	Fliessheck	09/2022	Integration in bestehenden E-Satz
JG002BL	Jaguar	XF	Limousine	06/2008-07/2011	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
JG004DH	Jaguar	XF	Limousine	08/2011-09/2015	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
KI096DH	Kia	Rio IV	Fliessheck	02/2017-	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch KI132DX
LN005DL	Fiat	Idea	MPV	11/2003-07/2007	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
LN005DL	Lancia	Musa	MPV	12/2004-12/2007	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
MT087HH	Mitsubishi	Lancer VIII	Limousine	01/2008-12/2011	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
MT091BB	Mitsubishi	Colt VI	Fliessheck	01/2009	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
OP009BL	Opel	Zafira	MPV	08/1999-06-2005	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
OP043DH	Opel	Astra	Fliessheck	01/2004-11/2011	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch OP039DH
OP057BB/BL/DL	Opel	Vivaro	Kastenwagen	08/2006-07/2014	Eingeschränkte Verwendung
OP057BB/BL/DL	Renault	Trafic	Kastenwagen	10/2006-07/2014	Eingeschränkte Verwendung



www.ecs-electronics.com



Anpassungen & Änderungen

PE025DB	Peugeot	1007	MPV	07/2005-01/2009	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
PE050B1	Peugeot	407	Limousine	08/2008-12/2010	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
REN023B	Renault	Laguna I	Fliessheck	04/1994-12/2000	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
RN049DB	Renault	Megane II	Limousine	09/2003-	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
RN059BB/DL	Renault	Modus	Fliessheck	11/2004-12/2007	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
RN072DB/DL	Renault	Modus	Fliessheck	01/2008-10/2008	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
RN072DB/DL	Renault	Grand Modus	MPV	01/2008-10/2008	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
RN073DH	Renault	Clio III Grandtour	Kombi	02/2008-06/2009	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
RN077DH	Renault	Laguna I	Coupé	11/2008-	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
RN083DH	Renault	Clio III Phase II	Fliessheck	06/2009-11/2012	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
RN084BB	Renault	Clio III Phase II	Kombi	06/2009-11/2012	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
RN165BH/DH	Renault	Megane E-tech Electric	Fliessheck	03/2022	Neu im Programm
SY007BL	Ssang Yong	Actyon Sports	Pick-up	05/2007	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
TO119DL	Toyota	Land cruiser	SUV	03/2003	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
TO183BB	Toyota	IQ	Fliessheck	01/2009	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
TO186BL	Toyota	Land cruiser 150	SUV	03/2003	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
TO192DH	Toyota	Trezia	MPV	11/2010	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
TO192DH	Toyota	Verso S	MPV	11/2010	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
VAG011B	Volkswagen	Transporter IV	Kastenwagen	09/1990	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
VL002HL	Volvo	S40 I	Limousine	04/1999-03/2004	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
VL002HL	Volvo	V40	Kombi	04/1999-03/2004	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
VL007DL	Volvo	S40 II	Limousine	04/2004-04/2007	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
VL039BX/DX	Volvo	S90 II	Limousine	07/2016-12/2020	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch VL048HX
VL039BX/DX	Volvo	V90 II	Kombi	07/2016-12/2020	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch VL048HX
VW067DL	Volkswagen	Fox	Fliessheck	05/2005-	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
VW268B1/H1	Ford	Tourneo Connect III	Kastenwagen	05/2022	Integration in bestehenden E-Satz
VW268B1/H1	Ford	Grand Tourneo Connect III	Kastenwagen	05/2022	Integration in bestehenden E-Satz
VW268B1/H1	Ford	Transit Connect III	Kastenwagen	05/2022	Integration in bestehenden E-Satz



CALL FREE
00800
2255
2327

www.ecs-electronics.com



VW272B1/H1	Ford	Tourneo Connect III	Kastenwagen	05/2022	Integration in bestehenden E-Satz
VW272B1/H1	Ford	Grand Tourneo Connect III	Kastenwagen	05/2022	Integration in bestehenden E-Satz
VW272B1/H1	Ford	Transit Connect III	Kastenwagen	05/2022	Integration in bestehenden E-Satz

[Newsletter archive](#)

TECHNICAL SUPPORT



CALL FREE
00800
2255
2327

www.ecs-electronics.com

