

# PRODUCT CHANGES: DATA UPDATE

## DATA UPDATE

Partnumber	Manu facturer	Model	Body type	Year	Remarks
<b>BW031B1/D1</b>	BMW	X7 (G07)	SUV	03/2019-07/2022	L'usage limité
<b>DA007DH</b>	Dacia	Duster	SUV	04/2010-12/2013	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>DA024BH</b>	Dacia	Sandero III	5 Porte	01/2021-	Non plus dans notre program, remplacement DA025BH
<b>DA024BH</b>	Dacia	Sandero Stepway	5 Porte	01/2021-	Non plus dans notre program, remplacement DA025BH
<b>DU009BL</b>	Daihatsu	Cuore VI	3 Porte	04/2003-07/2007	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>FR019BL</b>	Ford	Tourneo Connect	Utilitaire	01/2002-12/2013	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>FR019BL</b>	Ford	Transit Connect	Fourgon	01/2002-12/2013	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>HN180DL</b>	Honda	Civic VII	5 Porte	10/200-12/2005	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>HY123BX</b>	Hyundai	Ioniq	5 Porte	10/2016-	Non plus dans notre program, remplacement KI132BX
<b>HY123BX</b>	Hyundai	Ioniq Plug In Hybrud	5 Porte	07/2017-	Non plus dans notre program, remplacement KI132BX
<b>HY123BX</b>	Hyundai	Kona	5 Porte	11/2017-	Non plus dans notre program, remplacement KI132BX
<b>HY123BX</b>	Hyundai	Kona Electric	5 Porte	09/2018-	Non plus dans notre program, remplacement KI132BX
<b>HY153B1/D1</b>	Kia	XCeed	5 Porte	09/2022	Intégré au faisceau existant
<b>HY170BH/DH</b>	Hyundai	Staria	Fourgon	01/2022	Nouveau produit
<b>KI132BX/DX</b>	Kia	XCeed	5 Porte	09/2022	Intégré au faisceau existant
<b>JG002BL</b>	Jaguar	XF	Limousine	06/2008-07/2011	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>JG004DH</b>	Jaguar	XF	Limousine	08/2011-09/2015	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>KI096DH</b>	Kia	Rio IV	3/5 Porte	02/2017-	Non plus dans notre program, remplacement KI132DX
<b>LN005DL</b>	Fiat	Idea	MPV	11/2003-07/2007	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>LN005DL</b>	Lancia	Musa	MPV	12/2004-12/2007	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>MT087HH</b>	Mitsubishi	Lancer VIII	Limousine	01/2008-12/2011	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>MT091BB</b>	Mitsubishi	Colt VI	5 Porte	01/2009	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>OP009BL</b>	Opel	Zafira	MPV	08/1999-06-2005	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>OP043DH</b>	Opel	Astra	3 Porte	01/2004-11/2011	Non plus dans notre program, remplacement OP039DH
<b>OP057BB/BL/DL</b>	Opel	Vivaro	Fourgon	08/2006-07/2014	L'usage limité
<b>OP057BB/BL/DL</b>	Renault	Trafic	Fourgon	10/2006-07/2014	L'usage limité



[www.ecs-electronics.com](http://www.ecs-electronics.com)



## PRODUCT CHANGES: DATA UPDATE

<b>PE025DB</b>	Peugeot	1007	MPV	07/2005-01/2009	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>PE050B1</b>	Peugeot	407	Limousine	08/2008-12/2010	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>REN023B</b>	Renault	Laguna I	5 Porte	04/1994-12/2000	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>RN049DB</b>	Renault	Megane II	Limousine	09/2003-	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>RN059BB/DL</b>	Renault	Modus	5 Porte	11/2004-12/2007	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>RN072DB/DL</b>	Renault	Modus	5 Porte	01/2008-10/2008	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>RN072DB/DL</b>	Renault	Grand Modus	MPV	01/2008-10/2008	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>RN073DH</b>	Renault	Clio III Grandtour	Break	02/2008-06/2009	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>RN077DH</b>	Renault	Laguna I	Coupé	11/2008-	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>RN083DH</b>	Renault	Clio III Phase II	5 Porte	06/2009-11/2012	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>RN084BB</b>	Renault	Clio III Phase II	Break	06/2009-11/2012	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>RN165BH/DH</b>	Renault	Megane E-tech Electric	5 Porte	03/2022	Nouveau produit
<b>SY007BL</b>	Ssang Yong	Actyon Sports	Pick-up	05/2007	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>TO119DL</b>	Toyota	Land cruiser	SUV	03/2003	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>TO183BB</b>	Toyota	IQ	3 Porte	01/2009	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>TO186BL</b>	Toyota	Land cruiser 150	SUV	03/2003	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>TO192DH</b>	Toyota	Trezza	MPV	11/2010	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>TO192DH</b>	Toyota	Verso S	MPV	11/2010	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>VAG011B</b>	Volkswagen	Transporter IV	Fourgon	09/1990	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>VL002HL</b>	Volvo	S40 I	Limousine	04/1999-03/2004	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>VL002HL</b>	Volvo	V40	Break	04/1999-03/2004	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>VL007DL</b>	Volvo	S40 II	Limousine	04/2004-04/2007	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>VL039BX/DX</b>	Volvo	S90 II	Limousine	07/2016-12/2020	Non plus dans notre program, remplacement VL048HX
<b>VL039BX/DX</b>	Volvo	V90 II	Break	07/2016-12/2020	Non plus dans notre program, remplacement VL048HX
<b>VW067DL</b>	Volkswagen	Fox	3 Porte	05/2005-	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
<b>VW268B1/H1</b>	Ford	Tourneo Connect III	Fourgon	05/2022	Intégré au faisceau existant
<b>VW268B1/H1</b>	Ford	Grand Tourneo Connect III	Fourgon	05/2022	Intégré au faisceau existant
<b>VW268B1/H1</b>	Ford	Transit Connect III	Fourgon	05/2022	Intégré au faisceau existant



[www.ecs-electronics.com](http://www.ecs-electronics.com)



VW272B1/H1	Ford	Tourneo Connect III	Fourgon	05/2022	Intégré au faisceau existant
VW272B1/H1	Ford	Grand Tourneo Connect III	Fourgon	05/2022	Intégré au faisceau existant
VW272B1/H1	Ford	Transit Connect III	Fourgon	05/2022	Intégré au faisceau existant

[Newsletter archive](#)

TECHNICAL SUPPORT



CALL FREE  
00800  
2255  
2327

[www.ecs-electronics.com](http://www.ecs-electronics.com)

