

# Anpassungen & Änderungen

## Aktuelle Programm-Aktualisierungen

Artikelnummer	Hersteller	Modell	Typ	Modelljahr	Hinweis
LR022FX/HX	Jaguar	F-Pace (X761)	SUV	01/2021-	Neu im Programm
JG011F1/H1	Jaguar	XE (X760)	Limousine	06/2019-12/2020	Eingeschränkte Verwendung
LR022FX/HX	Jaguar	XE (X760)	Limousine	01/2021-	Neu im Programm
JG008F1/H1	Jaguar	XF Sportbrake (X260)	Kombi	07/2017-12/2020	Eingeschränkte Verwendung
LR022FX/HX	Jaguar	XF Sportbrake (X260)	Kombi	01/2021-	Neu im Programm
KI087BH	Kia	Sportage IV (QL)	SUV	01/2016-12/2021	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch KI132BX
LR022FX/HX	Land Rover	Range Rover Velar (L560)	SUV	01/2021-	Neu im Programm
LX001BH/DH	Lexus	UX	SUV	03/2019-	Neu im Programm
LX001BH/DH	Lexus	UX250H	SUV	03/2019-	Neu im Programm
LX001BH/DH	Lexus	UX250H E-Four	SUV	03/2019-	Neu im Programm
LX001BH/DH	Lexus	UX300E	SUV	01/2021-	Neu im Programm
PE084B1/D1	Opel	Grandland	SUV	02/2022-	Integration in bestehenden E-Satz
RN143BX/DX	Renault	Koleos	SUV	05/2017-	Auch für Facelift Modelle ab 01/2021-
SY021BX/DX	Ssang Yong	Musso	Pick-up	06/2018-02/2022	Eingeschränkte Verwendung
SY021BX/DX	Ssang Yong	Musso Grand	Pick-up	04/2019-02/2022	Eingeschränkte Verwendung
SUZ024L	Suzuki	Samurai	SUV	01/1993-	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
TO001BB	Toyota	Avensis	Saloon	01/1998-04/2003	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
VL048FX/HX	Volvo	C40 Recharge	SUV	11/2021-	Integration in bestehenden E-Satz



[Newsletter-Archive](#)

CALL FREE  
00800  
2255  
2327

[www.ecs-electronics.com](http://www.ecs-electronics.com)

