

PRODUCT CHANGES: DATA UPDATE

DATA UPDATE

Partnumber	Manu facturer	Model	Body type	Year	Remarks
AF007DL	Alfa Romeo	156 Crosswagon Q4	SUV	12/2004-12/2005	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
AF007DL	Alfa Romeo	156 Sportswagon Q4	Break	12/2004-	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
BW033B1/H1	BMW	iX3	SUV	01/2021-	Nouveau produit
BW033B1/H1	BMW	I4	5 Portes	11/2021-	Nouveau produit
BW031B1/D1	BMW	3 Series G20	Break	03/2019-	Se monte aussi pour modèle 07/2022-
DA027BH/DH	Dacia	Jogger	SUV	03/2022-	Nouveau produit
OP072FH/HH	Fiat	Doblo	Utilitaire	02/2010-06/2022	L'usage limité
OP078B1/D1	Fiat	Doblo	Utilitaire	07/2022-	Intégré au faisceau existant
OP078B1/D1	Fiat	E-Doblo	Utilitaire	07/2022-	Intégré au faisceau existant
FI013BL	Fiat	Multipla	MPV	09/2004-	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
HN344BB	Honda	Accord VIII	Break	06/2008-	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
HN181BB	Honda	Civic VII	Coupé	11/2003-12/2005	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
HN445BG	Honda	Civic VIII	Limousine	12/2008-10/2011	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
HY034BB	Hyundai	Atos Prime / Spirit	3 Portes	09/2003-	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
HY034BB	Hyundai	Atos Prime / Spirit	5 Portes	09/2003-	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
KI032DL	Kia	Rio II	Limousine	09/2005-	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
LR025FX/HX	Landrover	Range Rover	SUV	01/2022-	Intégré au faisceau existant
TO316BH/DH	Lexus	RZ450e	SUV	10/2022-	Nouveau produit
MG008BH/DH	MG	4 EV	5 Portes	06/2022-	Nouveau produit
MG008BH/DH	MG	5	Break	07/2022-	Nouveau produit
MT091DL	Mitsubishi	Colt VI	5 Portes	01/2009-	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
MT092DL	Mitsubishi	Colt VI	3 Portes	01/2009-	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
OP016BL	Opel	Astra G	Limousine	11/1998-01/2004	Non plus dans notre program, remplacement OP016BB
OP016BL	Opel	Vectra B	3 Portes	01/1999-12/2001	Non plus dans notre program, remplacement OP016BB
OP016BL	Opel	Vectra B	Break	01/1999-12/2001	Non plus dans notre program, remplacement OP016BB
OP016BL	Opel	Vectra B	Limousine	01/1999-12/2001	Non plus dans notre program, remplacement OP016BB

RN072DB	Renault	Grand Modus	5 Portes	01/2008-10/2008	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
RN072DB	Renault	Grand Modus	Mini MPV	01/2008-10/2008	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
RN072DB	Renault	Modus	5 Portes	01/2008-10/2008	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
TO316BH/DH	Subaru	Solterra	SUV	07/2022-	Nouveau produit
SZ018BL	Suzuki	Grand Vitara II	SUV	10/2005-	Non plus dans notre program, remplacement SZ018BB
TO345BH/DH	Toyota	Aygo X	5 Portes	04/2022-	Nouveau produit
TO316BH/DH	Toyota	BZ4X	SUV	04/2022-	Nouveau produit
TO112DL	Toyota	Land Cruiser 100	SUV	09/2002-	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
TO119BL	Toyota	Land Cruiser	SUV	03/2003-	Non plus dans notre program, remplacement TO119BB
TO348BH/DH	Toyota	Corolla Cross Hybrid	SUV	09/2022-	Nouveau produit
VL022DX	Volvo	C70 II	Cabriolet	02/2006-10/2009	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
VW277F1/H1	Volkswagen	T7	Utilitaire	11/2021-	Nouveau produit
VW277F1/H1	Volkswagen	T6.1	Utilitaire	11/2019-	Nouveau produit
VW277F1/H1	Volkswagen	T6.1	Chassis	11/2019-	Nouveau produit
VW277F1/H1	Volkswagen	T6.1	Utilitaire	11/2019-	Nouveau produit

[Newsletter archive](#)