

Anpassungen & Änderungen

Aktuelle Programm-Aktualisierungen

Artikelnummer	Hersteller	Modell	Typ	Modeljahr	Hinweis
AF007DL	Alfa Romeo	156 Crosswagon Q4	SUV	12/2004-12/2005	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
AF007DL	Alfa Romeo	156 Sportswagon Q4	Kombi	12/2004-	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
BW033B1/H1	BMW	iX3	SUV	01/2021-	Neu im Programm
BW033B1/H1	BMW	I4	Fliessheck	11/2021-	Neu im Programm
BW031B1/D1	BMW	3 Series G20	Kombi	03/2019-	Auch für Modelle ab 07/2022-
DA027BH/DH	Dacia	Jogger	SUV	03/2022-	Neu im Programm
OP072FH/HH	Fiat	Doblo	Delivery van	02/2010-06/2022	Eingeschränkte Verwendung
OP078B1/D1	Fiat	Doblo	Delivery van	07/2022-	Integration in bestehenden E-Satz
OP078B1/D1	Fiat	E-Doblo	Delivery van	07/2022-	Integration in bestehenden E-Satz
FI013BL	Fiat	Multipla	MPV	09/2004-	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
HN344BB	Honda	Accord VIII	Kombi	06/2008-	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
HN181BB	Honda	Civic VII	Coupé	11/2003-12/2005	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
HN445BG	Honda	Civic VIII	Limousine	12/2008-10/2011	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
HY034BB	Hyundai	Atos Prime / Spirit	Fliessheck	09/2003-	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
HY034BB	Hyundai	Atos Prime / Spirit	Fliessheck	09/2003-	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
KI032DL	Kia	Rio II	Limousine	09/2005-	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
LR025FX/HX	Landrover	Range Rover	SUV	01/2022-	Integration in bestehenden E-Satz
TO316BH/DH	Lexus	RZ450e	SUV	10/2022-	Neu im Programm
MG008BH/DH	MG	4 EV	Fliessheck	06/2022-	Neu im Programm
MG008BH/DH	MG	5	Kombi	07/2022-	Neu im Programm
MT091DL	Mitsubishi	Colt VI	Fliessheck	01/2009-	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
MT092DL	Mitsubishi	Colt VI	Fliessheck	01/2009-	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
OP016BL	Opel	Astra G	Limousine	11/1998-01/2004	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch OP016BB
OP016BL	Opel	Vectra B	Fliessheck	01/1999-12/2001	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch OP016BB
OP016BL	Opel	Vectra B	Kombi	01/1999-12/2001	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch OP016BB
OP016BL	Opel	Vectra B	Limousine	01/1999-12/2001	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch OP016BB



www.ecs-electronics.com



RN072DB	Renault	Grand Modus	Fließheck	01/2008-10/2008	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
RN072DB	Renault	Grand Modus	Mini MPV	01/2008-10/2008	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
RN072DB	Renault	Modus	Fließheck	01/2008-10/2008	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
TO316BH/DH	Subaru	Solterra	SUV	07/2022-	Neu im Programm
SZ018BL	Suzuki	Grand Vitara II	SUV	10/2005-	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch SZ018BB
TO345BH/DH	Toyota	Aygo X	Fließheck	04/2022-	Neu im Programm
TO316BH/DH	Toyota	BZ4X	SUV	04/2022-	Neu im Programm
TO112DL	Toyota	Land Cruiser 100	SUV	09/2002-	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
TO119BL	Toyota	Land Cruiser	SUV	03/2003-	Nicht mehr im Programm, ersetzt durch TO119BB
TO348BH/DH	Toyota	Corolla Cross Hybrid	SUV	09/2022-	Neu im Programm
VL022DX	Volvo	C70 II	Cabriolet	02/2006-10/2009	Nicht mehr im Programm, kein Ersatz
VW277F1/H1	Volkswagen	T7	Kastenwagen	11/2021-	Neu im Programm
VW277F1/H1	Volkswagen	T6.1	Kastenwagen	11/2019-	Neu im Programm
VW277F1/H1	Volkswagen	T6.1	Chassis	11/2019-	Neu im Programm
VW277F1/H1	Volkswagen	T6.1	Kastenwagen	11/2019-	Neu im Programm

[Newsletter-Archive](#)

TECHNICAL
SUPPORT



CALL
FREE
00800
2255
2327

www.ecs-electronics.com

